

TRAVAUX ENTRETIEN RIPISYLVE

Commune de La Ferrière s/Risle

AVANT / APRES TRAVAUX :



Partie aval : Démontage du frêne et abattage des 2 saules en mauvais état



Partie amont : abattage des aulnes malades et des arbres morts



Entrepôt du bois sur la parcelle (hors zone inondable) : partie du frêne (grumes et branchages)



Evacuation du bois mort et malade (saules et aulnes) (illustrations non exhaustives)